

Notatet er udarbejdet på baggrund af besigtigelser udført i maj og juli 2025, af alle målsatte vandløb.

UB8 -Farre Bæk og eng

Vandløbsbredde ca. 30-40 cm

Vandløbsdypde ca. 10 cm.

Lav vandføring

Ingen tegn på odderspor/huler

Ingen tegn på gydebanks grundet dyndet bund.



UB24 - Birkebæk

Vandløbsbredde ca. 1,0-1,5 m

Vandløbsdybde ca. 10-30 cm

Meget lav vandføring

Brun dyndet bund

Ingen gydebanker i nærhed til krydsningssted

Ingen tegn på odderspor/huler





UB34 – Mindstrup bæk

Vandløbsbredde ca. 0,5 - 1,0m

Vandløbsdybde ca. 5 - 10 cm

Lav vandføring og tilgroet tilstand.

Meget tilvokset og skygget af bevoksning

Brun dyndet bund

Ingen gydebanks i nærhed til krydsningssted

Ingen tegn på odderspor/huler





UB46 – Tilløb til Mindstrup

Vandløbsbredde ca. 2 m

Vandløbsdypde ca. 10-30 cm - lav vandstand

OK vandgennemstrømning

Der er ikke fundet gydebanker ved krydsningsstedet, men vandløbet veksler mellem strækninger med roligt flydende vand og strømmende vand. Det vil være muligt at afspærre vandløbet lige omkring krydsningsstedet, hvor blow-out er mest sandsynligt. Fra ejendommen nord for sammenfletningen (Mindstrup Skovvej 14), vil det være muligt at opdæmme og indsamle boremudderet, så nedstrøms gydebanker ikke påvirkes.

Der er ikke tegn på odderspor og odderhuler i nærhed til krydsningsstedet og det vurderes usandsynligt med raste og levesteder omkring krydsningsstedet, da der er tilstødende haver m. lysthus, helt ned til vandkanten ved krydsningsstedet – odder vil typisk undgå raste og ynglesteder, på sådan lokalitet på grund af deres menneskesky levevis.



