

Bilag til vejledning om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering – national ordning

Listen herunder er vejledende, og omfatter de vandområder der er mulige at ansøge om tilskud til under den nationale tilskudsordning til vandløbsrestaurering.

Listen er en bruttoliste, og der kan derfor indgå vandområder, som allerede har modtaget tilsagn og eller tilskud. Der kan ikke gives tilsagn til projekter der allerede har tilsagn.

Vandområde-nummer	Vandløbsnavn	Længde (km)	Indsatser
1.5.b-0450-010	Tendrup Bæk	0,634	Restaurering#1,
1.5.b-0570-010	Halling Bæk	0,516	Udl. groft mat. m. træplantning,Udskiftning af bundmateriale,Fjernelse af fysiske spærringer#1,
1.5.b-0570-020	Halling Bæk	0,795	Udl. groft mat. m. træplantning,Udskiftning af bundmateriale,
1.5.b-0570-030	Halling Bæk	0,686	Udl. groft mat. m. træplantning,Udskiftning af bundmateriale,
1.5.b-0595-010	Nibæk	0,760	Udl. groft mat. m. træplantning,Udskiftning af bundmateriale,
1.5.c-0195-010	Rolbæk - Nedre løb	1,150	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
1.5.c-0390-020	Vinterslev Bæk - Bulbro Bæk	0,602	Fjernelse af fysiske spærringer,
1.5.c-0400-010	Bulbro Bæk	1,281	Fjernelse af fysiske spærringer,
1.5.c-0745-010	Hummelure Bæk	1,084	Udlægning af groft materiale,
1.5.e-0870-020	Sejling Bæk	2,879	Udlægning af groft materiale,
1.5.e-1185-010	Dalby Bæk	2,496	Udlægning af groft materiale,Fjernelse af fysiske spærringer#1,
1.5.e-1185-020	Dalby Bæk	0,434	Udlægning af groft materiale,
1.5.e-1260-010	Gelbæk	6,085	Udlægning af groft materiale,
1.5.e-1260-020	Gelbæk	2,217	Udlægning af groft materiale,
1.5.e-1260-030	Gelbæk	0,328	Udlægning af groft materiale,
1.6.c-0225-010	Pederstrup Å - NØ. f. Kejser	3,033	Udlægning af groft materiale,
1.6.d-0360-020	Ballemølle Å - Dalgård - Ho	0,166	Restaurering#1,
1.9.b-0470-020	Tilløb til Tolstrup Å nord f	0,606	Restaurering#1,
aal1.1.0362	Sæby Å	2,150	Udl. groft mat. m. træplantning,
aal1.1.0363	Sæby Å	1,738	Udl. groft mat. m. træplantning,
aal1.1.0364	Sæby Å	1,401	Udlægning af groft materiale,
aal1.1.0414	Vang Løgten Bæk	0,603	Udl. groft mat. m. træplantning,
aal1.1.0416		1,096	Udl. groft mat. m. træplantning,Restaurering#1,
aal1.1.0417		0,870	Udl. groft mat. m. træplantning,Restaurering#1,
aal1.1.0493	Gøggård Bæk	2,416	Udlægning af groft materiale,
aal1.1.0494	Gøggård Bæk	1,520	Udl. groft mat. m. træplantning,

aal1.1.0495		1,863	Etablering af træer,
aal1.1.0496		2,360	Udlægning af groft materiale,Etablering af træer,Fjernelse af fysiske spærringer#1,
aal1.1.0560	Sterup Møllebæk	1,564	Restaurering#1,
aal1.1.0561	Sterup Møllebæk	2,340	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
aal1.1.0562		2,256	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
aal1.1.0629	Rakkeby Å	2,791	Udlægning af groft materiale,Etablering af træer,
aal1.1.0630	Rakkeby Å	2,198	Udlægning af groft materiale,Etablering af træer,
aal1.1.0631	Rakkeby Å	2,573	Etablering af træer,Fjernelse af fysiske spærringer#1,
aal1.1.0635	Holme Bæk	4,981	Udlægning af groft materiale,Etablering af træer,Fjernelse af fysiske spærringer#1,
aal1.1.0636		0,785	Restaurering#1,
aal1.1.0644	Hundelev Å	2,413	Etablering af træer,
aal1.1.0827	Hundelev Å	3,027	Etablering af træer,
aal1.1.1242	Sterup Møllebæk	3,038	Restaurering#1,
aal1.2.2264	Vøvel Bæk	0,538	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
aal1.2.2265	Vøvel Bæk	0,917	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
aal1.2.2349	Nørager Bæk	1,888	Udlægning af groft materiale,
aal1.2.2647		1,090	Restaurering#1,
aal1.3.0034	Kjellerup sø	3,713	Fjernelse af fysiske spærringer,
nyk_2.5_216	MØLLE Å	0,546	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
nyk_2.5_676a	Lyngbækken	0,199	Udskiftning af bundmateriale,
o10001_y	Kongshøj Å	2,556	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o10009_y	Fiskebæk	3,682	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o10064_x	Travn Skov- afløbet	2,071	Fjernelse af fysiske spærringer,
o10076		1,868	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o10079	Nr Stenderup Bæk	1,441	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o10090_x	tilløb til Bølling Bæk	3,464	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o10098_x	Bindeballe Bæk	1,116	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o10114	Sellerupskov Bæk	2,652	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o10121	Store Lihme Bæk	0,672	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o10131	Saltbæk	1,392	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o10149_y	Høgsholt Bæk	2,400	Fjernelse af fysiske spærringer,
o10203_x	Kjelstrup Bæk	4,973	Udlægning af groft materiale,Hævning af vandløbsbunden,
o10207	Gudenå - Vestbirk Campingplad	2,365	Fjernelse af fysiske spærringer,
o10219	Tilløb til Bjergskov Bæk - V	2,957	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o10237	Skæggeskov Bæk - Nedre løb	1,494	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o10258_x	Røjkær Bæk	3,001	Udlægning af groft materiale,

o10266	Gallebæk	1,288	Udlægning af groft materiale,Udskiftning af bundmateriale,
o10275	Houlbjergskov Bæk	1,800	Udl. groft mat. m. træplantning,
o10287	Rødbæk	1,253	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o10294		1,463	Fjernelse af fysiske spærringer,
o10295	Valsgård Bæk	3,576	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o10296	Karls Møllebæk	2,617	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o10302	Lundgård Bæk	2,032	Udlægning af groft materiale,
o10305	Hestehavehus Bæk	1,341	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o10306	Teglsø	1,186	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o10307		0,797	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o10327	Hørbylund Møllebæk	1,492	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o10330	Sulbæk	0,870	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o10334		1,452	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o10339	Skårup Møllebæk	5,343	Udlægning af groft materiale,
o10340	Tislum Møllebæk	6,968	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o10446_x	DYBDAL BÆK	4,087	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o2029_y	Stenbæk	2,673	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o2678_x	Øksenvad Bæk	3,213	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o3234	ASKEHAVELØBET ,55	4,543	Restaurering#1,
o3251	T.T.ØSTERSØEN	1,043	Udlægning af groft materiale,Udskiftning af bundmateriale,
o3311	Humbæk	3,800	Udlægning af groft materiale,Etablering af træer,
o3345		1,573	Udskiftning af bundmateriale,
o3354	BÆKRENDEN	1,499	Restaurering#1,
o3391	Møllebæk	0,981	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o3392	Holmbæk	1,258	Udlægning af groft materiale,Hævning af vandløbsbunden,Etablering af træer,
o3404	Ormerenden	0,936	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o3426	Skellet	1,478	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o3449	POMLERENDE	0,507	Udlægning af groft materiale,
o3451_x	T.T.PRÆSTEMAR KSVANDLØBET	2,474	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o3452	T.T.FAKSE BUGT	1,225	Udlægning af groft materiale,
o3462	KRUMBÆK	2,009	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o3463_a	T.T.ELLESTEDREN DE	1,152	Fjernelse af fysiske spærringer,
o3463_b	ELLESTEDRENDE	1,620	Udlægning af groft materiale,
o3472	Egsmadeafløbet	1,952	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o3478	Ollerup-Skerninge Skelrende	2,225	Fjernelse af fysiske spærringer,
o3509	Barsbæk	3,130	Udlægning af groft materiale,
o3514	Sølvbjerg Bæk	3,596	Fjernelse af fysiske spærringer,

o3541_a		2,324	Udlægning af groft materiale,Udskiftning af bundmateriale,
o3542	Horne Mølle Å	1,719	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o3551	Lillebæk	1,677	Udskiftning af bundmateriale,
o3571_y		1,625	Udskiftning af bundmateriale,
o3605	Afløb fra Bolsmose	10,252	Fjernelse af fysiske spærringer,
o3613_b	Skelbækken	4,073	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o3627	Møllebækken	0,823	Udskiftning af bundmateriale,Etablering af træer,
o3652_a	Hågerup Å	3,240	Udlægning af groft materiale,Udskiftning af bundmateriale,
o3667_a_y	Hågerup Å	3,013	Fjernelse af fysiske spærringer,
o3667_b_x		1,629	Udskiftning af bundmateriale,Etablering af træer,
o3677_x	Skelrenden til Ø.Hæsinge	2,961	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o3725_a	Fiskebæk	1,128	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o3762_c	Holmebæk	2,296	Fjernelse af fysiske spærringer,
o3775	Frørup Mejeriafløb	0,587	Fjernelse af fysiske spærringer,
o3781	Afløb fra Tvedshave	3,221	Udlægning af groft materiale,
o3808	Komm.vdl. 3 Starup	2,238	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o3822		3,284	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o3824	Spangsbæk	6,488	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o3904_a	BRØDEBÆK	2,923	Udskiftning af bundmateriale,
o3905_a	Sentved afløbet	2,134	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o3908_b	Kastel Å	5,809	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o3912		0,712	Udlægning af groft materiale,Udl. groft mat. m. træplantning,
o3925	Holevad Bæk	2,077	Udlægning af groft materiale,Etablering af træer,
o3928	Eskildstrup- afløbet	2,859	Fjernelse af fysiske spærringer,
o3937_x	Smedebækken	2,185	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o3949		1,536	Udl. groft mat. m. træplantning,Etablering af træer,
o3950_y	Åsemosebækken	3,841	Udl. groft mat. m. træplantning,
o3952_x	Turup Møllebæk	4,612	Fjernelse af fysiske spærringer,
o3957	STENSKOV VANDLØB,48	2,370	Restaurering#1,
o3968_b	Pederstrup Bæk	2,434	Fjernelse af fysiske spærringer,
o4001_b		1,654	Udl. groft mat. m. træplantning,
o4013	Afløb fra Nyhave Skov	3,937	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o4039		2,802	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o4050_x	Puge Mølle Å	7,343	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o4054_x	Lamdrup Bæk	2,202	Udl. groft mat. m. træplantning,Etablering af træer,
o4066	Holmehave Bæk	8,659	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o4067_x	Kullerup afløbet	2,251	Fjernelse af fysiske spærringer,

o4073	VALMOSE GRØFT,11B	3,185	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o4092	Surmose bæk	2,282	Udlægning af groft materiale,
o4097		5,043	Udlægning af groft materiale,
o4098		2,298	Udlægning af groft materiale,
o4123_x	Karisebæk, typ 1	3,936	Udlægning af groft materiale,Udskiftning af bundmateriale,
o4176_a	Brende Å	3,290	Fjernelse af fysiske spærringer,
o4178_a	Høsletbækken	1,534	Fjernelse af fysiske spærringer,
o4206	Vejrup Å	5,413	Fjernelse af fysiske spærringer,
o4212	Sandbæk, B1	1,058	Restaurering#1,
o4217		1,122	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o4224		4,343	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o4234	Kærmølle å	2,109	Fjernelse af fysiske spærringer,
o4256_a	Hygind Bæk	2,206	Udlægning af groft materiale,Etablering af træer,
o4256_b	Hygind Bæk	3,328	Restaurering#1,
o4280_b	Assenbølle Bæk	3,747	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o4315_b	Bøgeskov Bæk	3,855	Fjernelse af fysiske spærringer,
o4328	Taps Å	3,573	Udlægning af groft materiale,
o4341_y	Kanderød Bæk, typ 1	6,483	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o4342	Odder bæk	1,156	Fjernelse af fysiske spærringer,
o4372	Ålebækken (Kertinge Nor)	1,157	Fjernelse af fysiske spærringer,
o4380		2,497	Udlægning af groft materiale,
o4381	Vedskølle Å, B1, typ 1	6,398	Udlægning af groft materiale,Udl. groft mat. m. træplantning,
o4393	Tt. Kilderenden ved Skæppelun	2,903	Udlægning af groft materiale,Restaurering#1,
o4398_a	Billesbølle Bæk	3,865	Fjernelse af fysiske spærringer,
o4399		6,962	Udlægning af groft materiale,Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o4427		7,303	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o4431		5,039	Udlægning af groft materiale,
o4440		2,171	Udlægning af groft materiale,
o4463_a		2,309	Fjernelse af fysiske spærringer,
o4490	Afløb fra Svendstrup	0,934	Udlægning af groft materiale,
o4504_x		3,163	Udlægning af groft materiale,
o4507	Tilløb til Gelballe Bæk ved	1,382	Fjernelse af fysiske spærringer,
o4523	Ålerende	0,927	Udskiftning af bundmateriale,
o4530_a	Drabæks Mølle Å	1,872	Restaurering#1,
o4545		1,237	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o4547	Holse Stationsbæk	0,755	Fjernelse af fysiske spærringer,
o4557		1,834	Hævning af vandløbsbunden,
o4575_y	Hvilested Bæk	1,729	Fjernelse af fysiske spærringer#1,

o4577_x	Bjerndrup-Vejrup Bæk	4,853	Udlægning af groft materiale,Udskiftning af bundmateriale,
o4639		4,355	Restaurering#1,
o4646	nov-39	0,796	Restaurering#1,
o4652	Tilløb til Gudsø Mølleå	1,357	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o4664_x	Nr Stenderup Bæk	2,037	Fjernelse af fysiske spærringer,
o4669		4,404	Fjernelse af fysiske spærringer,
o4672_x		2,554	Udlægning af groft materiale,
o4688	Dons Bæk	1,250	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o4733		1,216	Udlægning af groft materiale,
o4742	Viby Å, B3, typ 1	2,756	Udskiftning af bundmateriale,
o4746		4,512	Fjernelse af fysiske spærringer,
o4760_a	Øsdal Bæk	1,811	Udlægning af groft materiale,Udskiftning af bundmateriale,
o4802	Hvidebæk	0,977	Fjernelse af fysiske spærringer,
o4805_x	Surkær Bæk	2,175	Udlægning af groft materiale,Udskiftning af bundmateriale,Etablering af træer,
o4815	Egtved Å	2,230	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o4816	Borlev Bæk	2,415	Udlægning af groft materiale,
o4819	Egtved Å	1,237	Fjernelse af fysiske spærringer,
o4821_x	Dønnerbækken	3,451	Fjernelse af fysiske spærringer,
o4830_y	Elverdams Å, A, typ 1	3,871	Restaurering#1,
o4848	Tilløb til Dybdal Bæk f. Ran	2,730	Udlægning af groft materiale,
o4858_c	Tågelund Bæk	2,288	Udlægning af groft materiale,
o4873_x	31-40-2	3,154	Restaurering#1,
o4879	Skærup Bæk	3,526	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o4885_x	V6 - I Baldersbæk Plantage	4,431	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o4887		0,504	Restaurering#1,
o4916_x	Helligrenden, typ 1	1,889	Udlægning af groft materiale,Etablering af træer,
o4920_x	Foot Bæk	1,095	Fjernelse af fysiske spærringer,
o4923	Bindeballe Bæk	1,135	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o4958	V tilløb Skærup Å	1,482	Udlægning af groft materiale,
o4973	Småkær Bæk	0,890	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o4978	Vestterp-Haltrup Bæk	2,600	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o4994	Lille Vejle Å, C, typ 1	5,314	Udlægning af groft materiale,
o5000	Ralmbæk	7,381	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o5012_x	26-8-1u	5,168	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o5035		3,248	Udlægning af groft materiale,
o5063		1,238	Restaurering#1,
o5120		2,991	Fjernelse af fysiske spærringer#1,

o5192		7,098	Udlægning af groft materiale,Restaurering#1,
o5203	Tilløb til As-Rårup Skelbæk	2,814	Udlægning af groft materiale,
o5233	Egelund Å	7,709	Fjernelse af fysiske spærringer,
o5239_y	Tilløb til Torup Bæk fra Tor	4,299	Restaurering#1,
o5256_a	Grønsø / Ballerup Å	3,036	Udskiftning af bundmateriale,Eablering af træer,
o5258	Skærbæk Rende	1,169	Udlægning af groft materiale,
o5277	Bjørnkær Grøft	4,475	Restaurering#1,
o5292_b	NORDKANALEN	3,183	Udskiftning af bundmateriale,
o5298	Tilløb til Skjold Å ved Nede	1,337	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o5302	Tilløb til Skjold Å øst for	1,538	Restaurering#1,
o5306	Kællingegrøften	4,208	Udlægning af groft materiale,
o5317	Tibberup Å, typ 1	7,134	Udlægning af groft materiale,Eablering af træer,
o5326	Glud Bæk	1,806	Restaurering#1,
o5337	Bisholt Bæk	0,713	Restaurering#1,
o5352_a	Skarndalgrøft	1,903	Udl. groft mat. m. træplantning,
o5362	Bundså, B0	0,723	Udlægning af groft materiale,Eablering af træer,
o5363	Torsted Bæk	2,200	Fjernelse af fysiske spærringer,
o5374_y	Damvad Å, B1, typ 1	3,072	Restaurering#1,
o5382	Torsted Bæk	2,586	Fjernelse af fysiske spærringer,
o5385_y	Dagnæs Bæk	2,880	Udlægning af groft materiale,
o5398	Egebæk	4,634	Restaurering#1,Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o5399_x	Styg Bæk	6,066	Udlægning af groft materiale,
o5416	Vdl 58-31 i Stokkebjerg Skov	1,178	Restaurering#1,
o5421	Vdl 58-29 i Stokkebjerg Skov	0,622	Restaurering#1,
o5422_y	Kirkeby Bindesbøl Bæk	4,040	Udlægning af groft materiale,
o5426	Drækær Grøft	5,642	Udlægning af groft materiale,
o5437	Sondrup Bæk	0,703	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o5441	Haldrup Mølleå	3,566	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o5444	Haldrup Mølleå	0,547	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o5445	Drikkær Bæk	2,238	Fjernelse af fysiske spærringer,
o5446_x	Gråhede Strømmesbøl Bæk	5,862	Udlægning af groft materiale,
o5450	KIGHANERENDE N	5,989	Udlægning af groft materiale,Restaurering#1,
o5452	Lund Bæk	0,963	Udlægning af groft materiale,
o5455_a	Gudenå - Udspring - Tørring	6,323	Fjernelse af fysiske spærringer#1,

o5463_x	Åle Bæk - Udspring - Nord fo	9,324	Udlægning af groft materiale,
o5472	Tegllhus Bæk	0,883	Restaurering#1,
o5474	Rådvedkær Bæk	1,615	Udlægning af groft materiale,Restaurering#1,
o5475	Haldrup Mølleå	1,106	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o5504	ULVEMOSEREND EN	1,862	Udlægning af groft materiale,
o5518	Svindal Bæk	2,601	Restaurering#1,
o5536	Bærsnap Bæk	2,799	Restaurering#1,
o5549	Odder Å	1,153	Restaurering#1,
o5557	Tilløb til Urup Bæk ved Kokh	0,796	Udlægning af groft materiale,
o5566	Vandløb fra Gangsted sognskel	3,092	Udlægning af groft materiale,
o5578	Gedved Mølleå	7,379	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o5589_x	Assendrup Bæk - Vedslet Møll	5,829	Udlægning af groft materiale,Udl. groft mat. m. træplantning,
o5593	Vestbirk Bæk	1,537	Udlægning af groft materiale,
o5621	Rodvigsballe Bæk - Rodvigball	2,025	Restaurering#1,
o5634	Hede Mølleå	1,196	Udlægning af groft materiale,
o566_a	Ellemose Grøft	1,501	Fjernelse af fysiske spærringer,
o5671	Langballe Bæk - Hylke Mølle-	2,244	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o5687	Sanderbæk	3,094	Udlægning af groft materiale,
o5690	Kragebæk - Nedre del	1,943	Udlægning af groft materiale,
o5692	Tilløb til Bjergskov Bæk - S	4,875	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o5732	Vrold Bæk - SØ. f. Vrold Øs	1,245	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o5750	Kagerup Rende	0,896	Udlægning af groft materiale,
o5752	Arrenakke Å, typ 1	1,820	Udlægning af groft materiale,Udskiftning af bundmateriale,
o5779	Vadbro Bæk	2,442	Hævning af vandløbsbunden,
o5797	Tilløb til Salten Langsø	0,803	Restaurering#1,
o5798	Tilløb til Salten Langsø - U	1,471	Restaurering#1,
o5809	Tømmerby Bæk - V. f. Klarfal	1,992	Udlægning af groft materiale,
o5810	Forlevmølle Bæk	1,199	Fjernelse af fysiske spærringer,
o5838	Borgmesterhøj Bæk	1,126	Restaurering#1,
o5845_x	Dambæk	4,955	Restaurering#1,
o5865	Ellemose Å	1,369	Etablering af træer,

o5879	Tilløb til Herborg Bæk	7,483	Udlægning af groft materiale,
o5900	Nørhede Bæk	7,032	Udlægning af groft materiale,
o5929	Holmsbæk - Nedre løb	1,375	Udlægning af groft materiale,
o5933	Tilløb til Vorgod Å fra Frif	2,932	Udlægning af groft materiale,Hævning af vandløbsbunden,
o5936	Venge Bæk - Udspring v. Skibs	1,734	Restaurering#1,
o5982	ØLLEMOSE Å	4,863	Etablering af træer,
o6013	Knivsbæk	5,032	Udlægning af groft materiale,
o6039	Randbæk/Østerbæk m. tilløb	6,474	Udlægning af groft materiale,
o6143	Hejbæk	0,530	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o6196	Kærgård Å (Pølbæk)	10,794	Udlægning af groft materiale,Hævning af vandløbsbunden,Restaurering#1,
o6216	Sinding Bæk	5,338	Restaurering#1,
o6221	Skægkær Bæk	3,092	Udlægning af groft materiale,
o6238	Ellerup Bæk	1,956	Udlægning af groft materiale,
o6277	Stambæk	2,175	Udlægning af groft materiale,
o6288	Hønholt Bæk	17,399	Udlægning af groft materiale,Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o6295_b	Lundbæk	2,987	Udlægning af groft materiale,
o6297	Skovladen Bæk	1,256	Udlægning af groft materiale,Fjernelse af fysiske spærringer,
o6307	Haurbæk	2,640	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o6312	Bærkær Bæk	7,233	Udlægning af groft materiale,
o6338	Ulstrup Å - Ørnbjerg Mølle	6,456	Udlægning af groft materiale,
o6344	Haller Å	11,053	Fjernelse af fysiske spærringer,
o6347	Kvitbæk	2,771	Restaurering#1,
o6361	Ramskov Bæk	1,690	Udlægning af groft materiale,
o6367	Marbæk	1,251	Udlægning af groft materiale,
o6374	Langsø Bæk - Mellemste løb	5,070	Fjernelse af fysiske spærringer,
o638	Ringkloster Å - Hedemølle -	0,555	Udlægning af groft materiale,
o6381	Pøtmølle Bæk - Udspring - P	1,009	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o6384_a	Vejvad Bæk	3,243	Hævning af vandløbsbunden,
o6384_b	Halebæk	5,562	Udlægning af groft materiale,Hævning af vandløbsbunden,
o6405	Ringelmosse Bæk	1,169	Fjernelse af fysiske spærringer,
o6409	Øksenmølle Å - Øje Sø-Skr	3,125	Restaurering#1,
o6415	Gejlund Bæk	0,599	Fjernelse af fysiske spærringer,
o6417	Risvang Bæk - Nedre løb	1,971	Udlægning af groft materiale,Hævning af vandløbsbunden,
o6433	Ugelbølle Bæk - Nedre løb	1,196	Restaurering#1,
o6438	Troddyb Bæk	9,853	Udlægning af groft materiale,

o6450	VI. fra Skaldehøje	3,275	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o6454	Ans Bæk	3,161	Udlægning af groft materiale,
o6470_x	Siggård Bæk	1,785	Fjernelse af fysiske spærringer,
o6486	Vrangstrup Bæk - Udspring-Gra	1,648	Udlægning af groft materiale,Fjernelse af fysiske spærringer,
o6493_b	VI. fra Rønde	2,333	Udlægning af groft materiale,
o6516	Kollerup Bæk - Strækning ove	0,581	Fjernelse af fysiske spærringer,
o6518	Garverbæk - Hagsholm- Bøstrup	3,352	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o6519	Astrup Bæk - Nedre løb	2,759	Fjernelse af fysiske spærringer,
o6540	Vivild Bæk - Nedre løb	2,951	Udlægning af groft materiale,Udl. groft mat. m. træplantning,Fjernelse af fysiske spærringer,
o6553	Faurskov bæk	1,223	Udlægning af groft materiale,
o6585	Bassegrøften	1,620	Udlægning af groft materiale,Udskiftning af bundmateriale,
o6612	Tolstrupgård Grøft	4,271	Udlægning af groft materiale,Etablering af træer,Restaurering#1,
o6616	Saksvad Bæk	9,364	Restaurering#1,
o6617	Houbjergskov Bæk	4,343	Fjernelse af fysiske spærringer,
o6619	Dollerup Bæk Viborg	3,256	Fjernelse af fysiske spærringer,
o6633	Nymølleskov Bæk	2,658	Fjernelse af fysiske spærringer,
o6640	Revens Møllebæk	4,657	Udlægning af groft materiale,
o6647	Tusø Bæk - Nedenfor rørlæg	4,560	Fjernelse af fysiske spærringer,
o6663	Danstrup Bæk	2,742	Udl. groft mat. m. træplantning,Fjernelse af fysiske spærringer,
o6665	Kjeldbæk	3,493	Udlægning af groft materiale,Fjernelse af fysiske spærringer,
o6668	Andkær Grøft - Nedre løb	0,694	Udlægning af groft materiale,Udskiftning af bundmateriale,
o6669	Ryomgård Møllebæk	1,459	Restaurering#1,
o6708_x	Falsig Bæk/Falsig Bæk (øvre	8,982	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o6712	Kastrup Bæk	6,459	Udlægning af groft materiale,Udskiftning af bundmateriale,Etablering af træer,
o6733_x	Kjærgård Bæk	1,973	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o6737_b	Præstegårdsbæk ken	3,145	Fjernelse af fysiske spærringer,
o6773_y	Kvistrup Møllebæk/Vejru m Bæ	1,531	Udl. groft mat. m. træplantning,Fjernelse af fysiske spærringer,
o6774_x	Hjerm Bæk	1,841	Restaurering#1,
o6775	Elbæk	11,732	Restaurering#1,Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o6794_x	Gjæven	3,880	Hævning af vandløbsbunden,Etablering af træer,
o6837_b	Nørredal Bæk	3,535	Fjernelse af fysiske spærringer#1,

o6853	Vrangbæk - Nedre Løb	1,362	Restaurering#1,
o6871_y	Svenstrup Å	5,269	Restaurering#1,
o6897	Nørager Bæk - Dyrsø - Lille	4,480	Udlægning af groft materiale,Udskiftning af bundmateriale,
o6907	Bæk vest for Øster Ølby (Nr	0,578	Restaurering#1,
o6920	Holmkjær Bæk	3,966	Restaurering#1,
o6939	Hemmed Bæk - I Svampkær	1,448	Restaurering#1,
o6946	Hemmed Bæk - Udkant af skov -	1,609	Udlægning af groft materiale,Udskiftning af bundmateriale,
o6951	Stenbro Bæk	1,569	Restaurering#1,
o6979	Fiskbæk Møllebæk	2,629	Udlægning af groft materiale,
o6980	Hedegård Bæk	2,398	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o6995_y	Trælsborg Bæk	3,499	Restaurering#1,
o6998_x	Vorning Møllebæk	3,340	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o7006	Kisum-Estvad Bæk	3,604	Restaurering#1,
o7011	Troldal Bæk	5,877	Fjernelse af fysiske spærringer,
o7016_x	Skindersmose Bæk	4,391	Udlægning af groft materiale,Fjernelse af fysiske spærringer
o7020	Bjerge Bæk	1,199	Restaurering#1,
o7023	Langvad Bæk - NV: f. Tørslev	2,031	Udlægning af groft materiale,Udskiftning af bundmateriale,
o7032	Kirstens Bæk	2,329	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o7043	Hedegård Bæk	1,055	Restaurering#1,
o7046	Handest Bæk	4,050	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o7047	Strandet Bæk	1,273	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o7073	Kærsgård Bæk	6,335	Restaurering#1,
o7077	Vendal Bæk	1,416	Restaurering#1,
o7088	Karupmølle Bæk	4,290	Udl. groft mat. m. træplantning,
o7112	Skalsdal Bæk	0,693	Restaurering#1,
o7122_x	Svenstrup Bæk	2,530	Udl. groft mat. m. træplantning,Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o7138	Enslev bæk	2,916	Restaurering#1,
o7165	Lunddal Bæk	0,584	Fjernelse af fysiske spærringer,
o7173	Borregård Bæk	3,015	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o7180_x	Hodal Bæk	4,615	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o7189_x	Tilløb Lyby- Grønning Skelgr	7,107	Restaurering#1,
o7190	Neder Brinderup Bæk	2,935	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o7197	Skærdal Bæk	1,728	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o7212	Kastbjerg å - Gloudal bæk	2,303	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o7221	Skørbæk	1,933	Fjernelse af fysiske spærringer#1,

o7226	Visborgdal bæk	0,899	Fjernelse af fysiske spærringer,
o7243		1,275	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o7263	Gettrup Bæk	1,482	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o7271_x	Rusted Møllebæk	4,176	Restaurering#1,
o7279	Vittrup Strøm	1,368	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o7280_x	Durup-Harre Sogneskelgrøft	3,609	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o7284	Stubberup Bæk	4,458	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o7295	Gundtoft Å	9,288	Fjernelse af fysiske spærringer,Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o7299		1,100	Fjernelse af fysiske spærringer,
o7318	Naurup-Glynge Bæk	5,138	Restaurering#1,
o7345	Odderbæk	4,394	Udskiftning af bundmateriale,Etablering af træer,Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o7352		0,954	Restaurering#1,
o7355	Smorup Bæk	4,426	Udlægning af groft materiale,
o7357_x	Konradsborg Grøft	5,083	Restaurering#1,
o7358	StoreArden Bæk	4,161	Restaurering#1,Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o7367	Handrup Bæk	2,514	Udlægning af groft materiale,
o7375	Tæbring Å	6,925	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o7388		4,711	Udl. groft mat. m. træplantning,
o7404	Gundestrup Grøft	3,330	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o7407	Mosbæk	3,087	Restaurering#1,
o7408_x	Trend Å	4,295	Restaurering#1,
o7434_x	Ejstrup Bæk	3,486	Udlægning af groft materiale,Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o7447	Haslevgårds Å	1,627	Restaurering#1,
o7456	Blindbæk	6,840	Udl. groft mat. m. træplantning,
o7468	Kokholm Rende	3,303	Restaurering#1,
o7475	Haslevgårds Å	2,626	Restaurering#1,
o7482	Fælledbæk / Poulholm Bæk	1,983	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o7508	Ager Bæk	3,271	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o7509	Nørkær Å	4,463	Restaurering#1,
o7521	Bjørnsholm Å	5,631	Restaurering#1,
o7539	Kildebæk	1,459	Restaurering#1,
o7540		2,557	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o7547		0,942	Udl. groft mat. m. træplantning,
o7561	Flamsted Bæk	1,247	Restaurering#1,
o7566		1,326	Restaurering#1,Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o7571	Faldbæk	0,682	Restaurering#1,
o7576		2,868	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o7593_a		3,415	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o7605_x	Lundby Bæk	5,285	Fjernelse af fysiske spærringer,

o7608	Nørrevad Bæk	2,988	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o7609		0,871	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o7611	Vår Å	2,075	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o7612_x	Risbrogrøften	3,666	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o7616		1,898	Restaurering#1,
o7639	Barmer Bæk	3,595	Restaurering#1,
o7644	Kelstrup Grøft	3,252	Restaurering#1,
o7655	Keldbæk	1,316	Restaurering#1,
o7684	Trædejordsgrøften	2,267	Restaurering#1,
o7692		5,302	Restaurering#1,
o7696	Haverslev Mølleå	3,196	Restaurering#1,
o7703	Lørsted Mølleå	3,307	Udlægning af groft materiale,Etablering af træer,
o7714	Pallisvad Å	3,650	Udl. groft mat. m. træplantning,
o7743		10,888	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o7753		1,540	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o7757	Svenstrup Å	4,141	Restaurering#1,
o7762	Hostrup Vang Grøft	3,098	Restaurering#1,
o7778_a		4,106	Udskiftning af bundmateriale,Etablering af træer,
o7784		3,007	Restaurering#1,
o7798		0,810	Udl. groft mat. m. træplantning,
o7802	Faurholt Bæk	1,292	Udl. groft mat. m. træplantning,
o7820	Røgelhede Bæk	1,995	Udskiftning af bundmateriale,Etablering af træer,
o7831	Strengsholt Bæk	9,155	Udl. groft mat. m. træplantning,
o7849		1,267	Udskiftning af bundmateriale,
o7858		0,770	Udskiftning af bundmateriale,
o7860_a		4,509	Udl. groft mat. m. træplantning,
o7860_b		5,388	Udlægning af groft materiale,
o7861		0,877	Udskiftning af bundmateriale,
o7863	Solsbæk	7,028	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o7874	Uggerby Å	0,629	Restaurering#1,
o7878_b	Siverslet Bæk	5,781	Udl. groft mat. m. træplantning,
o7878_c	Siverslet Bæk	8,879	Udl. groft mat. m. træplantning,
o7878_d	Siverslet Bæk	5,724	Udl. groft mat. m. træplantning,
o7878_e	Siverslet Bæk	4,207	Udl. groft mat. m. træplantning,
o7879_a	Grønheden Å	3,850	Fjernelse af fysiske spærringer,
o7879_d	Riskær Bæk	4,588	Udl. groft mat. m. træplantning,
o7890		3,749	Udl. groft mat. m. træplantning,
o7892_x	Bybækken	2,204	Udlægning af groft materiale,
o7903		7,017	Etablering af træer,
o7910		14,972	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o7911	Hørbylund Møllebæk	2,738	Udl. groft mat. m. træplantning,Fjernelse af fysiske spærringer#1,

o7917	Voer Å	3,421	Udl. groft mat. m. træplantning,
o7917_a	Voer Å	3,357	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o7917_e		1,541	Restaurering#1,
o7917_f	Koldbromølle Bæk	1,470	Udlægning af groft materiale,
o7917_g		1,481	Udl. groft mat. m. træplantning,
o7920_a	Boller Møllebæk	5,258	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o7921_b	Klostergrøften	10,990	Udlægning af groft materiale,Etablering af træer,
o7923		6,928	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o7923_b		2,234	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o7923_d		2,577	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o7933	Amdal	1,156	Restaurering#1,
o7934_a	Bangsbo Å	12,780	Udlægning af groft materiale,Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o7934_d		1,391	Hævning af vandløbsbunden,
o7935		12,203	Udlægning af groft materiale,Etablering af træer,Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o7937_x		4,860	Udlægning af groft materiale,Etablering af træer,Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o7941_a	Albæk	3,020	Udl. groft mat. m. træplantning,
o7954	Friskbæk	3,583	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o7955_b	Stensbæk	7,309	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o7955_g	Kragvad Bæk	3,999	Restaurering#1,Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o7956	Egebjerg Grøft	5,582	Restaurering#1,Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o7965	Liver Å	3,510	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o7967		2,737	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o7969		3,027	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o7976	Bøgeholt Bæk	2,636	Restaurering#1,Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o7977		2,852	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o7980	Dalbæk	0,635	Udlægning af groft materiale,
o7993	Ribberholt Bæk	3,029	Fjernelse af fysiske spærringer,Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o7996	Lerbæk	3,469	Etablering af træer,
o7997		3,279	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o8000		0,797	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o8002	Hunderup Bæk	3,404	Restaurering#1,Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o8003_c	Kragekær Bæk	3,947	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o8008	Knolde Bæk	2,378	Restaurering#1,
o8009	Mellembæk	2,177	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o8014	Dalsgårde Bæk	4,300	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o8021_b	Varbro Å	10,601	Udlægning af groft materiale,Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o8023	Blødegrøft	6,512	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o8027_b	Kragkov Å	8,886	Fjernelse af fysiske spærringer,
o8031_a		2,369	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o8031_b	Hesselbæk	4,322	Udlægning af groft materiale,Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o8031_c	Hesselbæk	5,594	Udlægning af groft materiale,Fjernelse af fysiske spærringer#1,

o8031_d		6,784	Etablering af træer,Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o8039		7,999	Udlægning af groft materiale,Fjernelse af fysiske spærringer,Etablering af træer,Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o8044	Bovbæk	4,183	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o8048	Højrup Bæk	15,030	Udlægning af groft materiale,Etablering af træer,
o8240_x	Hellerup Å	2,478	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o8316_y		8,244	Udlægning af groft materiale,
o8745_x	Tilløb Rabis Bæk	5,529	Fjernelse af fysiske spærringer,Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o8768_c	Ryomgård Møllebæk	0,495	Restaurering#1,
o8788_b	Korreborg Bæk	6,510	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o9195	MØLLE Å	1,761	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
o9237	Ll.Bøgeskovvandl øbet	1,713	Udskiftning af bundmateriale,Etablering af træer,
o9455	Hoed Å - Udspring - NV. f. Ba	3,506	Fjernelse af fysiske spærringer,
o9481_y	Hellegård Å	1,407	Fjernelse af fysiske spærringer,
o9981		3,189	Udlægning af groft materiale,
o9994_x	Hattebækken	4,312	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
ode_1.12_791	Frederikshaveafl øbet	0,387	Udlægning af groft materiale,
ode_1.13_877	Limrenden	1,318	Fjernelse af fysiske spærringer,
ode_1.15_66	Holmebæk	1,438	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
rib_1.10.00504		0,584	Udlægning af groft materiale,Fjernelse af fysiske spærringer#1,
rib_1.10.00505		2,140	Udlægning af groft materiale,
rib_1.10.00570		1,513	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
rib_1.10.00629		0,902	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
rib_1.10.01562		1,514	Udlægning af groft materiale,
rib_1.10.01564		2,969	Udskiftning af bundmateriale,
rib_1.10.02195		1,196	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
rib_1.10.02196		1,208	Udlægning af groft materiale,
rib_1.10.02201		1,638	Udlægning af groft materiale,
rib_1.11.02920		0,162	Fjernelse af fysiske spærringer,
rib_1.11.03718		0,643	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
rib_1.8.00133n 2	Skærbæk	1,638	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
rin_1.2_00333	Balling Bæk	2,387	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
rin_1.2_00345	Vandløb Nørre Lem Enge	4,104	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
rin_1.2_00456	Resen Bæk	0,892	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
ros_2.2_07340	Helligrenden, typ 1	0,258	Udlægning af groft materiale,
ros_2.3_00260	TOBRO Å	1,120	Udlægning af groft materiale,Etablering af træer,
ros_2.3_00280	TOBRO Å	0,461	Etablering af træer,
ros_2.4_11240	Viverup Vandløbet, B1	0,443	Udskiftning af bundmateriale,

ros_2.4_11260	Viverup Vandløbet, B1	0,383	Udskiftning af bundmateriale,
t107	31-17c	0,441	Udlægning af groft materiale,Eablering af træer,
t215	Højkol Bæk	0,205	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
t420	Grøft 1 Ved Sundstrup	0,305	Restaurering#1,
t48_x	Henrikebæk, B1	0,822	Fjernelse af fysiske spærringer#1,
t6	SADELMAGERRE NDE	0,473	Restaurering#1,
t95	18-13	0,499	Udskiftning af bundmateriale,